



TNO-rapport

"ONDERZOEK NAAR EISEN TE STELLEN AAN FRITEUSE"

## **KNELPUNTEN BIJ FRITUREN IN DE PRAKTIJK**

Bij diverse metingen in defensie-kantines zijn de volgende knelpunten geconstateerd:

**De traditionele temperatuurregeling functioneert gebrekkig, doordat:**

- **het verschil tussen in- en uitschakeltemperatuur te groot is;**
- **de thermostaat temperatuurafwijkingen naar boven gaat geven tengevolge van veroudering (slijtage).**